

雲林縣政府工程施工查核小組

施工品質常見缺失統計表

期間：自 109 年 07 月 01 日至 109 年 12 月 31 日 總件數 64 件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	37	57.81%
2	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或空洞產生。	25	39.06%
3	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	22	34.38%
4	5.14.04	承包商無職安自動檢查紀錄未落實紀載。	20	31.25%
5	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	15	23.44%
6	5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄。	14	21.88%
7	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	14	21.88%
8	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	13	20.31%
9	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	12	18.75%
5	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	11	17.19%