

雲林縣政府工程施工查核小組

施工品質常見缺失統計表

期間：自110年07月01日至110年12月31日 總件數 66件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	35	53.03%
2	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	18	27.27%
3	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	16	24.24%
4	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當。	14	21.21%
5	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	14	21.21%
6	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分無防墜設施。	13	19.70%
7	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範。	11	16.67%
8	5.05.02	工地現場塵土飛揚。	11	16.67%
9	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	10	15.15%
10	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	10	15.15%