雲林縣消防局災害概要表

報案時間	108年11月12日14時10分
案由	化學工廠
地址	麥寮鄉六輕東門附近塑化煉製一廠
建築物型態	屋外
出勤人數	警消：6人、義消：0人、役男：0人；六輕消防隊18人，共計24人
出動單位	第三大隊、北五分隊、六輕消防隊，總計出動3個單位前往救災
出動車輛	消防車1台、救護車0台、其他車輛2台；六輕消防隊12台，總計出動各式救災救護車輛15台
燃燒面積	待估
有無人員傷亡	受傷：1人，傷亡人數合計1人
熄滅時間	
重要記事	一、14:10 接獲六輕消防隊楊隊長報案於六輕東門附近塑化煉油廠管路起火，六輕消防隊表示可自行處理，派遣北五11前往了解。 二、14:21 火勢控制。 三、14:21 通報第三大隊請大隊長前往現場。 四、14:25 現場為六輕廠區塑化煉製一廠(3路七道管路)。 五、14:36 北五11到達現場。 六、據廠區回報現場狀況為塑化煉油廠原油常壓蒸餾單元（M01）於輕油分離設施拆卸壓力錶過程，發生氣體洩漏，產生燃燒冒煙。 七、現場1人受傷(丁○○，男性，燙傷部分：雙手到脖子，面積約30%，燙傷程度約2至3度)，目前轉送嘉義基督教醫院。 八、15:08 通報中區職業安全衛生中心辛先生；15:10通報環保局張小姐；15:12通報勞工處胡先生；15:15建設處沈先生；15:25通報麥寮鄉公所社會科長、衛生局蔡科長、新聞處楊科長；15:58農業處鄭小姐、教育處徐科長知悉。 九、現場燃燒物質為輕油，揮發性高。 十、15:37 三大02回報殘料已完全排出，持續射水降溫。 十一、16：05 北五04回報現場火勢熄滅。 註一：已請六輕啟動緊急廣播機制，通報民眾相關災害訊息。 註二：起火原因由本局火災調查科調查中。