雲林縣崙背鄉一般廢棄物掩埋場營運管理計畫

109.10.16 奉核訂定
109.12.18 奉核修正
112.08.03 奉核修正

一、雲林縣崙背鄉公所為加強所屬掩埋場營運管理，特訂定此辦法。

二、掩埋場得處理及不得處理之廢棄物種類：

(一) 得掩埋處理廢棄物種類：

1. 因天然災害、重大事故或其他急迫情況產生之不可燃廢棄物。
2. 溝泥及溝土。
3. 樹幹、樹木、大型傢俱及樹葉。
4. 其他經本所清潔隊核可同意進場者。
5. 一般家庭垃圾

(二) 不得掩埋處理廢棄物種類：

1. 適燃性廢棄物：指焚化處理設施可進廠焚化處理之適燃性廢棄物及其混合物。
2. 一般廢棄物回收清除處理辦法第二條第二款至第四款規定之資源垃圾、有害垃圾及廚餘；並含事業所產生之資源垃圾及廚餘。
3. 有害廢棄物：指符合有害事業廢棄物認定標準之廢棄物。
4. 事業廢棄物。
5. 其他經主管機關指定之不適掩埋廢棄物。

三、進場管制措施及操作維護管理作業規範：

(一) 廢棄物進場檢查與頻率：

廢棄物進場時，執行機關應依下列作業程序執行目視檢查及落地檢查：

1. 地磅區目視檢查及過磅紀錄：開放式車輛由檢查人員進行目視檢查；密封式車輛由駕駛員配合打開後車斗壓板，再由檢查人員執行檢查及過磅登記紀錄重量及種類。經檢查發現有不得掩埋處理之廢棄物（含未確實分類之廢棄物）或未能確認其性質者，應通知掩埋區人員對該車輛進行落地檢查。
2. 掩埋區目視檢查：檢查人員於適當、安全之位置觀察廢棄物傾入掩埋區，廢棄物傾卸中發現有不得掩埋處理之廢棄物（含未確實

分類之廢棄物)或無法確認其性質者,應即要求駕駛員停止傾倒,並執行落地檢查,已傾倒入掩埋區之不得掩埋處理之廢棄物,應以適當機具抓取至暫存區。

3. 落地檢查:由檢查人員指揮清運車輛於掩埋區適當位置受檢,檢查人員得手持爪耙或長桿等工具翻攪廢棄物,必要時得將廢棄物包裝剝開檢查。
4. 進場處理之廢棄物執行檢查時,其檢查頻率應符合下列規定:
 - (1)公有掩埋場應於場內適當地點設置不得掩埋廢棄物之暫存區。檢查時間應採機動方式,並適當分配於每日之車輛進場時段。
 - (2)目視檢查:每月地磅區與廢棄物分類再利用作業區之目視檢查合計總車次不得低於進場掩埋處理車輛總數之**百分之十**。
 - (3)落地檢查:每月落地檢查總車次不得低於進場處理車輛總數之**百分之二**。
 - (4)檢查記錄保存三年以備查核。

(二) 廢棄物退運:

進行檢查時發現載運不得掩埋處理之廢棄物時,應予紀錄及拍照存證,並依下列方式處理:

1. 不得掩埋之廢棄物無法撿拾分離者,原車載離運返。
2. 不得掩埋之廢棄物可撿拾分離者,清運者應於現場撿拾分離後將不得掩埋之廢棄物,由原車載離運返,或於場方同意後暫存場內,由原清運者集中清運離場。
3. 不得掩埋之廢棄物疑似為有害廢棄物時,應採樣封存,並報請該主管環保局,依廢棄物清理法相關規定辦理。
4. 退運記錄表格式,詳如附表 3。

(三) 地下水監測井水質之檢測頻率:

依法令規訂定期檢測上、下游之地下水監測井,檢測項目至少包含氨氮、硫酸鹽、總有機碳、鎘、鉛、總鉻、銅、砷等污染物項目。

(四) 地下水監測井水質不合格時之補救措施:

地下水監測井水質不合格,應注意掩埋場不透水布是否損壞,導致地表逕流滲入土壤流入地下水,並改善掩埋區面,減少高低不平,避免積水區,以減少滲出水污染地下水體。

- (五) 掩埋場大門磁扣持有人限為本隊隊長、班長、離線駕駛、掩埋場管理員 2 員、機動組管理員。
- (六) 保全公司每星期一須傳真前一星期本鄉衛生掩埋場進出紀錄予本所，由本隊送政風室查核。
- (七) 掩埋場管理員每星期一須查看前一星期監視器畫面，並作成紀錄，如有異常須將影片備份送本隊交政風室查核。

四、掩埋場辦理廢棄物進場檢查時，檢查人員應配備合格安全防護用具：檢查人員應配備合格之護目面罩、安全帽、口罩、手套、工作鞋等安全防護用具，並遵守工安相關規定。

五、查核督導：

(一) 依環保署「公有掩埋場與垃圾轉運站三級檢查抽查工作執行計畫」辦理：

1. 掩埋場人員應依一級自主檢查表逐項檢核並進行缺失改善，定期每月自主檢查所管理的設施狀況及營運情形，營運管理單位人員，需要熟悉法規規定，以落實進場管理、設施操作維護等作業，進一步改善及提昇效能。
2. 環保局應掌握掩埋場營運現況及辦理後續追蹤改善情形，並藉由二級檢查記錄表，每月審核設施管理單位第一級檢查工作辦理情形及設施營運狀況。

六、本計畫奉核後施行，修正時亦同。