

110 年度雲林縣文化資產審議會

(古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀組) 專案小組

第 3 次現場勘查 會議紀錄

一、時間：中華民國 110 年 5 月 26 日 (三) 下午 2 時 00 分

二、出席單位/人員：(如簽到表)

三、現勘案由：

1. 「斗南鎮五間厝公墓」現勘
2. 「雲嘉南農田水利會北港區管理處新街工作站」現勘
3. 「虎尾街小賣市場第二賣場」現勘

四、文化觀光處說明：

1. 依據文化資產保存法第 15 條辦理「斗南鎮五間厝公墓」現勘、第 14 條辦理「雲嘉南農田水利會北港區管理處新街工作站」現勘、第 17、18 條辦理「虎尾街小賣市場第二賣場」現勘。
2. 依據斗南鎮公所 110 年 3 月 5 日雲南鎮民字第 1100003843 號函、蔡○樺、吳○興提報表及本府文化觀光處提報表辦理。

五、各委員現勘意見：

第 1 案：「斗南鎮五間厝公墓」現勘

● 委員 A：

- (一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，無文資價值。
- (二) 文化資產價值評估結果：無文資價值。

● 委員 B：

- (一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，不具文資價值。
- (二) 文化資產價值評估結果：不具文資價值。

● 委員 C：

- (一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，無文資價值。
- (二) 文化資產價值評估結果：無文資價值。

第 2 案：「雲嘉南農田水利會北港區管理處新街工作站」現勘

● 委員 A：

- (一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，已拆除，只留磚木廢棄物。
- (二) 文化資產價值評估結果：現況不具文資價值。

● 委員 B：

(一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，因已拆除，建築本體不存在，喪失文資價值。

(二) 文化資產價值評估結果：不建議列冊追蹤。

● 委員 C：

(一) 列冊追蹤審查結果：不建議列冊追蹤，已拆除。

(二) 文化資產價值評估結果：已拆除。

第 3 案：「虎尾街小賣市場第二賣場」現勘

● 委員 A：

(一) 列冊追蹤審查結果：建議列冊追蹤，磚木造市場建築，日治時期風格，具文資價值。

(二) 文化資產價值評估結果：具文資價值，建築納入文資審議會討論。

● 委員 B：

(一) 列冊追蹤審查結果：建議列冊追蹤，以完整市場之場域。

(二) 文化資產價值評估結果：建議列冊追蹤，以完整市場之場域，建議排入大會討論定著範圍之擴大。

● 委員 C：

(三) 列冊追蹤審查結果：建議列冊追蹤，建議併入第一市場歷史建築指定範圍。

(四) 文化資產價值評估結果：具特定時期市集建築樣式文化價值。

六、現勘決議：

編號	現勘案件/名稱	綜合現勘結果
1	「斗南鎮五間厝公墓」	3 票不建議列冊追蹤。
2	「雲嘉南農田水利會北港區管理處新街工作站」	3 票不建議列冊追蹤。
3	「虎尾街小賣市場第二賣場」	3 票建議列冊追蹤。

七、散會(17:30)