

105 年度「桌上型電腦主機」市場購樣檢測計畫結果彙整表

項次	品名 型號	廠牌	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質項目檢測結果	標示查核結果 (商品檢驗標識、中文標示)	重要零組件比對	商品標示查核結果
1	黑鷹戰神 K31BF-0011A760UMPT	ASUS	臺灣	華碩電腦股份有限公司和碩聯合科技(股)公司龜山廠 桃園市龜山區山頂里山鶯路200之5號3樓 03-3196899	虹優科技股份有限公司(彩虹 3C 台北八德一店) 臺北市八德路1段78號1樓 02-2321-0603	16850	○符合	○符合	○符合	●不符合 1. 內外包裝/說明書未標示:(1)預定電壓及額定頻率、(2)總額定消耗電功率或額定輸入電流 2. 本體未標示製造年份 3. 外包裝與本體標示製造商不一致
2	獵鷹讀顯 PC ATC-705	Acer	臺灣	宏碁股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段88號8樓 02-26960099	三井 3C 台北八德店 臺北市八德路1段86號 02-2341-7999	17900	○符合	●不符合 「中文標示」 1. 商品本體型號: ATC-705 與原驗證登錄技術文件: Aspire TC-705 標示不一致 2. 商品本體額定電壓規格標示: 100V/240V 60/50Hz 7/3.5A 與原驗證登錄技術文件: 100-127/220-240Vac60/50Hz 7/3.5A 標示不一致	●不符合 「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡型號:GT 720(2GB) 未登錄於原驗證登錄技術文件中	●不符合 本體及內外包裝/說明書未標示商品名稱及型號(無中文標示)
3	CubiN Mini-PC Cubi N-003TW	msi 微星	中國大陸	微星科技股份有限公司 新北市中和區立德街69號 0800-018-880	原價屋電腦有限公司八德一店 臺北市八德路1段96號1樓 02-2397-2669	8700	○符合 耐電壓: N/A(使用 DC POWER)	○符合	○符合	●不符合 1. 內外包裝/說明書未標示:(1)商品名稱及型號(品名無中文標示、本體與包裝標示不一致)、(2)額定電壓及額定頻率、(3)總額定消耗電功率或額定輸入電流、(4)製造年份、(5)生產國別或地區(無中文標示)、(6)未標示進口/代理商名稱、地址、電話 2. 本體未標示製造年份

項次	品名 型號	廠牌	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質項目檢測結果	標示查核結果 (商品檢驗標識、中文標示)	重要零組件比對	商品標示查核結果
4	Idea Centre 300-ISH 90DA002XTW	lenovo 聯想	中國大陸	荷蘭商聯想(股)公司臺灣分公司 臺北市內湖區堤頂大道2段89號5樓 0800-000-702	燦坤實業(股)公司 3C 八德店 臺北市八德路1段102號 02-2397-3962	19500	○符合	○符合	○符合	●不符合 內外包裝/說明書未標示:(1)額定電壓及額定頻率(標示參考主機標籤)、(2)總額定消耗電功率或額定輸入電流(標示參考主機標籤)
5	桌上型電腦主機 Inspiron 3250(D13S)	DELL	中國大陸	荷蘭商戴爾企業(股)公司臺灣分公司 臺北市敦化南路2段218號20樓 00801-861-011	順發電腦(股)公司 3C 臺北店 臺北市八德路1段23號B1 02-2322-1818	14488	○符合	○符合	○符合	○符合
6	桌上型電腦主機 400G3 MT	Hp	新加坡	臺灣惠普科技股份有限公司 臺北市南港區經貿二路66號10樓 0800-010-055	順發電腦(股)公司 3C 臺北店 臺北市八德路1段23號B1 02-2322-1818	20499	○符合	○符合	○符合	●不符合 內外包裝/說明書未標示:(1)商品名稱及型號(未標示型號,僅標示型號參考主機標籤)、(2)功能規格或相容性、(3)未標示製造或委製商名稱
7	桌上型電腦主機 Nightblade MI-033TW	msi 微星	中國大陸	微星科技股份有限公司	三井 3C 板橋門市 新北市板橋區重慶路66號1樓 02-2957-5409	26888	○符合	●不符合 「中文標示」 商品本體、包裝、標貼、或說明書內未標示報驗義務人 之地址	●不符合 「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡外觀樣式未登錄於原驗證登錄技術文件中	●不符合 1. 內外包裝/說明書未標示:(1)製造年份、(2)生產國別或地區、(3)製造商、委託製造商或進口商之地址、電話 2. 本體未標示製造年份

項次	品名 型號	廠牌	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質項目檢測結果	標示查核結果 (商品檢驗標識、中文標示)	重要零組件比對	商品標示查核結果
8	桌上型電腦主機 LX3-SSH560-8S1ST	Lemel 聯強	臺灣	聯強國際(股)公司(林口廠) 臺北市民生東路3段75號4樓 02-25063320	家樂福(股)臺北中和分公司 新北市中和區中山路2段295號B3 02-82455566	19988	●不符合 「輻射干擾」 透過空氣輻射方式傳播,頻率於168.00MHz,水平輻射量測值為38.37(dB μ V/m),大於限制值30(dB μ V/m),頻率於31.12MHz,垂直輻射量測值為32.95(dB μ V/m),大於限制值30(dB μ V/m)	●不符合 「中文標示」 商品本體額定電壓規格標示:110V 60Hz 165W與原驗證登錄技術文件標示:115~230V 60/50Hz 5A不一致	●不符合 「外觀」 商品之外殼型式與原驗證登錄技術文件不一致 「內部電路」 裝置於市購商品內之電源供應器型號與原驗證登錄技術文件不一致	●不符合 內外包裝/說明書未標示:(1)商品名稱及型號(外包裝名稱為以中文標示)、(2)額定電壓及額定頻率、(3)總額定消耗電功率或額定輸入電流、(4)製造年份、(5)生產國別或地區
9	桌上型電腦主機 WX3-TKB5640-8S1T95 G	技嘉	臺灣	聯強國際(股)公司(林口廠) 臺北市民生東路3段75號4樓 02-25063320	燦坤實業(股)公司3C中和旗鑑店 新北市中和區中山路2段297號 02-2397-3962	24990	●不符合 「傳導干擾」 電源線L及N端各有1個點,測試之干擾值超過規定之限制值	●不符合 「中文標示」 商品本體額定電壓規格標示:110V 60Hz 165W與原驗證登錄技術文件標示:100-240V 60/50Hz 8A-4A不一致	●不符合 「外觀」 商品之外殼型式與原驗證登錄技術文件不一致 「內部電路」 1. 商品配置之電源供應器型號與原驗證登錄技術文件不一致 2. 裝置於市購商品內之顯示卡型號:GV-N9500C-2GD未登錄於原驗證登錄技術文件中	●不符合 內外包裝/說明書未標示:(1)商品名稱及型號(外包裝名稱為以中文標示)、(2)額定電壓及額定頻率、(3)總額定消耗電功率或額定輸入電流、(4)製造年份、(5)生產國別或地區
10	桌上型電腦主機 M32AD-0011C479GTT	ASUS	臺灣	華碩電腦股份有限公司和碩聯合科技(股)公司龜山廠 桃園市龜山區山頂里山鶯路200之5號3樓 03-3196899	全國電子中山門市 新北市中和區中山路3段185號 02-22219154	23900	○符合	○符合	●不符合 「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡型號:GT720-2GD3-V2未登錄於原驗證登錄技術文件中	●不符合 1. 內外包裝/說明書未標示:(1)商品名稱、(2)額定電壓及額定頻率、(3)總額定消耗電功率或額定輸入電流 2. 本體未標示製造年份(年份標示不明確) 3. 外包裝與本體標示不一致

「○」表示符合;「●」表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 13438(95 年完整版)「資訊技術設備-射頻擾動特性-限制值與量測方法」，檢測「傳導干擾」、「輻射干擾」，CNS 14336-1(99 年版)「資訊技術設備-安全性-第 1 部：一般要求」檢測「輸入試驗」、「溫升試驗」、「耐電壓試驗」、「電力限制型電源量測」，另依商品原申請驗證登錄技術文件查核「重要零組件比對」。

(1)「傳導干擾」：確認商品之電源端傳導干擾是否符合國家標準要求，以避免經由電源線干擾鄰近其他電器設備產生誤動作。

傳導擾動(150KHz~30MHz)限制值		
	準峰值限制值(dB μ V)(分貝微伏特)	平均值限制值(dB μ V)(分貝微伏特)
0.15 至 0.50(MHz)	66 至 56	56 至 46
0.50 至 5(MHz)	56	46
5 至 30(MHz)	60	50

(2)「輻射干擾」：確認商品之輻射干擾是否符合國家標準要求，以避免經由電源導線及信號傳輸線引入空間的輻射，影響周圍鄰近其他電器設備之正常運作。

輻射擾動(1GHz 以下)限制值	
	準峰值限制值(dB μ V/m)(分貝微伏特/公尺)
30 至 230(MHz)	30
230 至 1000(MHz)	37

(3)「輸入試驗」：確認商品標示之輸入電氣規格是否符合國家標準要求。

(4)「溫升試驗」：確認商品於正常使用狀態時，其所產生之溫度是否符合標準之安全要求，避免消費者於使用時觸及商品所產生之高溫，同時避免商品因溫度過高而產生零件損壞甚至造成燃燒之危害。

(5)「耐電壓」：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品於異常電壓情況下，能夠安全承受而不致損毀商品絕緣造成電擊危險。

(6)「電力限制型電源量測」：為限制及避免商品因連接額外設備或周邊，所發生的起火危險。

(7)「重要零組件比對」：確認列檢之商品所屬重要零組件及結構與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識





或

注意是否貼有「商品安全標識」，其為字軌「R」或「T」及指定代碼組成。

(2)中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第 1 部：一般要求」，及商品檢驗法查核。

A.中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」，商品名稱、型號。

B.輸入電壓、電流或消耗功率。

C.製造日期或號碼。

(3) 另依據「資訊、通訊、消費性電子商品標示基準」進行標示查核。

3.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果有 5 件樣品完全符合規定，5 件樣品不符合規定：

(1)品質部分

A.「傳導干擾」：計 1 件（項次 9）不符合規定。

B.「輻射干擾」：計 1 件（項次 8）不符合規定。

C.「輸入試驗」：全數符合規定。

D.「溫升試驗」：全數符合規定。

E.「耐電壓」：全數符合規定。

F.「電力限制型電源量測」：全數符合規定。

(2)標示查核

A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B.「中文標示」：計 4 件（項次 2, 7, 8, 9）不符合規定。

（項次 2）商品本體之額定電壓規格標示 100/240V 60/50Hz，與原驗證登錄技術文件所載 100-127/220-240V 60/50Hz 不一致。

（項次 7）商品本體、包裝、標貼、或說明書內未標示報驗義務人之地址。

（項次 8）商品本體之額定電壓規格標示 110V 60Hz 165W，與原驗證登錄技術文件所載 115-230V 60/50Hz 5A 不一致。

（項次 9）商品本體之額定電壓規格標示 110V 60Hz 165W，與原驗證登錄技術文件所載 100-240V 60/50Hz 8-4A 不一致。

(3)重要零組件比對：（項次 2, 7, 10）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之顯示卡，未登錄於原驗證登錄技術文件中。

（項次 8）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之電源供應器及外殼型式，與原驗證登錄技術文件不同。

（項次 9）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之電源供應器及外殼型式，與原驗證登錄技術文件不同。VGA Card(顯示卡)未登錄於原驗證登錄技術文件中。