

112年雲林縣林內鄉避難收容處所-安全性改善檢核表112.02.23

編碼	收容場所名稱	地址		適用災害別				處所特性		安全設施及 機能檢查	耐震評估初級	備註
		村里	道路門牌	水災	震災	土石流	海嘯	室內	室外			
SP643-0001	淵明國中活動中心	林中村	公園3號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V	V	IS:219.46
SP643-0002	林中國小操場	林中村	公園4號	否	是	否	否(無此災害)	否	是	V		室外(操場)
SP643-0003	林內國小活動中心	林南村	中正路111號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V	V	IS:136.83
SP643-0004	成功國小	坪頂村	坪頂1號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V	V	IS:168.77
SP643-0005	林內國中活動中心	烏麻村	長源路200號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V		2000年以後興建無需 做耐震評估
SP643-0006	九芎國小獅子館	九芎村	文化路10號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V		2000年以後興建無需 做耐震評估
SP643-0007	重興國小風雨球場	重興村	重興15號	是	否	是	否(無此災害)	是	否	V		2000年以後興建無需 做耐震評估
SP643-0008	民生國小圖書室	烏塗村	華興路1號	是	是	是	否(無此災害)	是	否	V		2000年以後興建無需 做耐震評估
SP643-0009	林中活動中心	林中村	榮興路20號	是	否	是	否(無此災害)	是	否	V	V	
SP643-0010	湖本活動中心	湖本村	三權路28號	是	否	是	否(無此災害)	是	否	V	V	
SP643-0011	九芎活動中心(二)	九芎村	中央路160-3號	是	否	是	否(無此災害)	是	否	V	V	
SP643-0012	林內鄉公所大禮堂	林中村	中正路340號	是	否	是	否(無此災害)	是	否	V		2000年以後興建無需 做耐震評估