


雲林縣斗南鎮 淹水潛勢圖

一日暴雨 350mm



圖例

- 斗南鎮界
- 村里界
- 省道
- 縣道
- 河川水系
- 區域排水


淹水潛勢 (350)單位：m

- 0.5 - 1.0
- 1.0 - 2.0
- 2.0 - 3.0
- >3.0

0 0.5 1 2 公里

107年6月製作

雲林縣斗南鎮 避難收容處所分布圖



圖例

- 鄉鎮市界
- 村里界
- 省道
- 縣道
- 避難收容處所
- 警察單位
- 消防單位
- 災害應變中心


0 0.5 1 2 公里

107年6月製作

雲林縣斗南鎮地震災害潛勢圖

防災資訊表

鎮界圖



災害通報單位

1. 斗南災害應變中心	電話:05-597-3111
2. 斗南消防分隊	電話:05-595-0326
3. 斗南分局	電話:05-597-2005
4. 斗南派出所	電話:05-597-2047
5. 新光派出所	電話:05-597-2540
6. 新崙派出所	電話:05-597-3524
7. 四維派出所	電話:05-597-3554
8. 建國派出所	電話:05-597-3724





防災資訊網

1.NCDR災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/
2.交通部中央氣象局	http://www.cwb.gov.tw/
3.經濟部水利署防災資訊網	http://fhy.wra.gov.tw/fhy/
4.交通部公路防救災資訊系統	https://bobe168.tw/
5.台灣電力公司停電資訊	https://nds.taipower.com.tw/ndsWeb/
6.台灣自來水公司停水資訊	http://wateroff.water.gov.tw/
7.雲林縣政府	http://www.yunlin.gov.tw/
8.雲林縣斗南鎮公所	http://www.dounan.gov.tw/index.php

震災避難收容處所

編號	場所名稱	收容人數(人)
1	斗南國小活動中心	275
2	斗南高中中正堂	484
3	石龜國小活動中心	300
4	他里霧親水公園	3,079

斗南鎮公所 107年10月製作




圖例	行政區域界線	地震資訊	
	村里界	活動斷層：梅山斷層	震源型態：線源
		芮氏規模：7.0	震源深度：10公里

雲林縣斗南鎮地震災害潛勢圖

防 災 資 訊 表

鎮 界 圖



災 害 通 報 單 位

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 斗南災害應變中心 | 電話:05-597-3111 |
| 2. 斗南消防分隊 | 電話:05-595-0326 |
| 3. 斗南分局 | 電話:05-597-2005 |
| 4. 斗南派出所 | 電話:05-597-2047 |
| 5. 新光派出所 | 電話:05-597-2540 |
| 6. 新崙派出所 | 電話:05-597-3524 |
| 7. 四維派出所 | 電話:05-597-3554 |
| 8. 建國派出所 | 電話:05-597-3724 |

防 災 資 訊 網


- 1.NCDR災害情資網 <http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/>
2.交通部中央氣象局 <http://www.cwb.gov.tw/>
3.經濟部水利署防災資訊網 <http://fhy.wra.gov.tw/fhy/>
4.交通部公路防救災資訊系統 <https://bobe168.tw/>
5.台灣電力公司停電資訊 <https://nds.taipower.com.tw/ndsWeb/>
6.台灣自來水公司停水資訊 <http://wateroff.water.gov.tw/>
7.雲林縣政府 <http://www.yunlin.gov.tw/>
8.雲林縣斗南鎮公所 <http://www.dounan.gov.tw/index.php>

震 災 避 難 收 容 處 所


編號	場所名稱	收容人數(人)
1	斗南國小活動中心	275
2	斗南高中中正堂	484
3	石龜國小活動中心	300
4	他里霧親水公園	3,079

斗南鎮公所 107年10月製作


建築物半倒棟數



建築物全倒棟數



傷亡人數



需臨時避難人數





圖 例	行政區域界線		地震資訊	
		村里界	活動斷層：九芎坑斷層	震源型態：線源
			芮氏規模：7.0	震源深度：10公里

雲林縣毒化災害潛勢圖



圖例


✦ 毒化物運作場所(共99處)

雲林縣各工業區範圍

- 斗六工業區
- 斗六林內段
- 大將工業區
- 莿桐工業用地
- 麻園工業用地
- 豐田工業區
- 元長工業區
- 中科虎尾園區
- 雲林科技工業區
- 雲林離島工業區

毒化災害潛勢區

- 高潛勢區
(有毒化物運作場所之工業區周邊5公里範圍內)
- 低潛勢區
- 具毒化災害高潛勢之村里
- 鄉鎮市界
- 村里界



斗南鎮毒化物運作場所(106年6月)

編號	場所名稱	電話
1	東豪冷凍食品股份有限公司	05-5971135
2	弘恩發泡體有限公司	05-5965556
3	富盛發實業有限公司	05-5979190
4	黃氏製藥股份有限公司	05-5971197
5	佳冬工業有限公司	05-5954989
6	桂田技術顧問有限公司斗南分公司	05-5977368

毒化災害潛勢說明

- 有毒化物運作場所之工業區周邊5公里範圍內作為高潛勢區
- 備註：
 - 依行政院環境保護署訂定之「毒性化學物質災害疏散避難作業原則」繪製災害潛勢區。
 - 疏散原則請依實際狀況或環保單位指示進行居家避難或往上風處避難。
 - 避難疏散方向：從毒化災高潛勢區往低潛勢區。

0 2.5 5 10 公里