



高速公路局中區養護工程分局

施工訊息

新聞稿

國道1號南向斗南交流道至雲林系統路段(241k-243.3k)將於113年3月25日至3月29日封閉部分車道進行橋面板裂縫修復施工說明

- 一、高速公路局中區養護工程分局為維護國道行車安全，國道1號南下243k+015橋梁將於113年3月25日(星期一)9時起進行橋面板裂縫修復，屆時封閉南下241k+000至243k+300第3及第4車道及外路肩施工，預計於113年3月29日(星期五)12時完成施工(若提早完成將即開放通車)，施工期間影響車流，請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。
- 二、施工期間行經該路段用路人，可利用下列改道路線，避開壅塞路段。
於斗南交流道駛離國道1號左轉接  158縣道(大業路)→右轉接  台1線(延平路一段)→  台78快速道路→  國道1號雲林系統交流道接續南下。
- 三、請用路人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便，尚請見諒與配合。
- 四、請用路人隨時注意本路段資訊可變標誌顯示訊息，亦可撥打1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 以瞭解最新施工路況。
- 五、聯絡方式：
 - ◆ 施工單位：武恩德營造股份有限公司
工地負責人：林柏竣 電話/行動電話：0906-940198
 - ◆ 監造單位：昇鎧工程顧問股份有限公司
監造經理：謝明哲 電話/行動電話：0931-118673
 - ◆ 督工單位：高速公路局中區養護工程分局斗南工務段
段長：馬信宏 電話/行動電話：0933-558973

國道1號 斗南交流道 240.6k~雲林系統交流道 243.8k(南下)
 替代道路導引圖



南下：①斗南交流道→158大業路→①延平路一段→78→①雲林系統交流道。

替代道路導引圖