

船舶管理公安及定型化契專案查核結果彙整表

編號	查核對象	轄區	公共意外責任險	相關證書	載客人數	救生設備	醫藥設備	消防設備	航行燈號與音響	通訊設備	定型化契約	備註
1	新明鑫	台中市	○	○	現場無遊客搭乘	○	○	○	○	○	—	
2	綠隧6號	台南市	○	○	○	○	● 急救箱內部分藥品(食鹽水、ok蹦逾保存期限)	○	○	○	—	
3	綠隧2號	台南市	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
4	綠隧5號	台南市	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
5	台江號	台南市	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
6	嘉漁1號 CTR-CI7169	嘉義縣	○	○	現場無遊客搭乘	○	○	● 滅火器壓力不足(現場立即更換合格滅火器)	○	○	—	
7	凱旋號 CTR-CI7180	嘉義縣	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
8	凱旋一號 CTR-CI1672	嘉義縣	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
9	太武	金門縣	○	○	○	● 1. 兒童救生衣未標示船名及船籍港 2. 部分救生衣櫃門梢鏽蝕難開 3. 救生圈掛勾鬆脫且無標示船籍港	● 急救箱內藥品過期	● 消防水帶破裂漏水	○	○	○	
10	仙洲	金門縣	○	○	○	○	● 急救箱內藥品過期	● 部分滅火器把手鏽蝕且噴管裂開	○	○	○	
11	金龍輪	連江縣	○	○	○	○	● 急救箱內藥品過期	○	○	○	○	
12	吉順6號	連江縣	○	○	○	● 救生圈船名及註冊地模糊	● 提供未經衛福部核准之中國大陸急救箱	○	○	○	○	
13	吉順壹號	連江縣	○	○	○	● 成人救生衣未編號	● 提供未經衛福部核准之中國大陸急救箱	○	○	○	○	
14	吉順貳號	連江縣	○	○	○	○	● 提供未經衛福部核准之中國大陸急救箱	○	○	○	○	
15	吉順參號	連江縣	○	○	○	● 成人救生衣未編號	● 提供未經衛福部核准之中國大陸急救箱	○	○	○	○	

船舶管理公安及定型化契專案查核結果彙整表

編號	查核對象	轄區	公共意外責任險	相關證書	載客人數	救生設備	醫藥設備	消防設備	航行燈號與音響	通訊設備	定型化契約	備註
16	閩珠2號	連江縣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17	盛運1號	連江縣	○	○	○	● 兒童救生衣無救生燈	● 急救箱內部分藥品過期	○	○	○	○	
18	吉順8號	連江縣	○	○	○	○	● 提供未經衛福部核准之中國大陸急救箱	● 1. 部分手提式滅火器卡住難提起 2. 滅火器外未標示更新效期	○	○	○	
19	東海明珠	連江縣	○	○	○	○	○	○	● 錨燈未亮	○	○	
20	馬祖之星	連江縣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21	吉順9號	連江縣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23	南海之星2號	澎湖縣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24	金八達2號	澎湖縣	○	○	○	○	● 急救箱內藥品過期	○	○	○	○	
25	海有13號	澎湖縣	○	○	○	● 編號128救生衣電池電力耗盡	● 無急救箱	○	○	● EPIRB未放於船艙外	○	
26	青灣一號	澎湖縣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27	海上明珠	澎湖縣	○	○	○	○	● 急救箱內藥品過期	○	○	○	○	
28	七美	澎湖縣	○	○	○	● 救生衣未標示船名	○	○	○	○	○	
29	小丑魚陸號	澎湖縣	○	○	○	○	○	● 手提滅火器失壓	○	○	○	
30	桶盤之星	澎湖縣	○	○	○	○	● 急救箱內藥品過期	● 手提滅火器失壓	○	○	○	

備註：○符合，●不符合，—不適用

查核30艘船舶，計有19艘不合格(部分船舶同時有數項不合格項目)，不合格的情形如下：

- 一、消防設備不合格的船舶計有6艘(編號:6、9、10、18、29、30)，違反法規為船舶設備規則第98及第102條
- 二、救生設備不合格計有7艘(編號:9、12、13、15、17、25、28)，違反法規為小船檢查丈量規則第50條及船舶設備規則第60-1條
- 三、醫藥設備不合格計有14艘(編號:2、9、10、11、12、13、14、15、17、18、24、25、27、30)，違反法規為船舶設備規則第166條及藥事法第40條、第92條。
- 四、航行燈號與音響不合個計有1艘(編號19)，違反法規為國際海上避碰規則(非國內法)
- 五、通訊設備不合格計有1艘(編號25)，違反法規為船舶設備規則第284-2條

船舶管理公安及定型化契專案查核結果彙整表

船舶管理公安及定型化契專案查核結果彙整表