

109 年度雲林縣文化資產審議會（古蹟、歷史建築、紀念 建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀組）專案小組 第七次現場勘查 現場勘查時程表

◆ 日期：109 年 12 月 2 日（星期三）上午 9 時 0 分

◆ 地點：本縣虎尾鎮、斗六市

◆ 現勘時程：

項目	時間	說明
	09：00	各委員與雲林縣政府文化觀光處人員集合前往 （雲林縣斗六市大學路三段 310 號）。
	09：00 09：30	文化處→虎尾鎮
現勘點一	09：30 10：00	「建國三村」現勘 ※ 關係人說明（所有權人、管理人、相關利害關係人陳述意見） 備註：依據空軍第四戰術戰鬥機聯隊109年07月24日空四連綜字第1090003736號函辦理。
	10：00 10：20	虎尾鎮→斗六市
現勘點二	10：20 10：40	「梅林營區地下油槽」現勘 ※ 關係人說明（所有權人、管理人、相關利害關係人陳述意見） 備註：依據陸軍砲兵部隊測考中心109年07月30日陸砲測基字第1090002257號函辦理。
現勘點三	10：40 11：10	「原雲林縣警察局」中廊損壞修繕現勘 ※ 關係人說明（所有權人、管理人、相關利害關係人陳述意見） 備註：依據雲林縣警察局斗六分局109年11月12日雲警六後字第1090301067號函辦理。
	11：10 12：00	回程→雲林縣政府文化觀光處(綜合討論)