

雲林縣政府工程施工查核小組

監造單位常見缺失統計表

期間：自 109 年 07 月 01 日至 109 年 12 月 31 日 總件數 64 件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.02.03.04	未落實執行抽查施工作業，並填具抽查記錄表，或未落實管控材料設備送審管制總表。	56	87.5%
2	4.02.03.05	未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	28	43.75%
3	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	26	40.63
4	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	25	39.06%
5	4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。	19	29.69%
6	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未符合需求。	11	17.19%
7	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整。	10	15.63%
8	4.02.14.04	未親自赴現場實地查核。	9	14.06%
9	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目部分不完整。	9	14.06%
10	4.02.01.06	材料/設備及施工之檢驗停留點部分未符合需求。	6	9.38%