

雲林縣政府工程施工查核小組

監造單位常見缺失統計表

期間：自 109 年 01 月 01 日至 109 年 06 月 30 日 總件數 46 件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.02.03.04	未落實執行抽查施工作業，並填具抽查記錄表，或未落實管控材料設備送審管制總表。	41	89.13%
2	4.02.03.05	未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	22	47.83%
3	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	19	41.30%
4	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	17	36.96%
5	4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	12	26.09%
6	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未符合需求。	9	19.57%
7	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整。	6	13.04%
8	4.02.14.04	未親自赴現場實地查核。	5	10.87%
9	4.02.03.01	監造單位未落實執行監造計畫。	4	8.70%
10	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，其單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求。	2	4.35%