

雲林縣政府工程施工查核小組

109 上半年度全民督工統計表

期間：自 109 年 01 月 01 日至 109 年 06 月 30 日 總件數 21 件					
項次	通報日期	通報主題	工程名稱	主辦單位	查核
1	109/01/10	空氣品質不佳很多灰塵	站區北側道路改善工程第二標-(路線一 0k+000~2k+190)	本府工務處	V
2	109/01/16	每天雖然有灑水，但是土都卡在上面了	站區北側道路改善工程第二標-(路線一 0k+000~2k+190)	本府工務處	V
3	109/01/20	揚塵	站區北側道路改善工程第二標-(路線一 0k+000~2k+190)	本府工務處	V
4	109/01/20	過年期間	雲林縣縣道 145 線西螺至虎尾景觀道路改善工程(虎尾段)	本府工務處	V
5	109/01/22	揚塵、土未蓋黑布	站區北側道路改善工程第二標-(路線一 0k+000~2k+190)	本府工務處	V
6	109/01/30	過年期間	站區北側道路改善工程第二標-(路線一 0k+000~2k+190)	本府工務處	V
7	109/02/04	台電人手孔蓋未與路面高程同高，有一定程度落差	斗六市虎溪里文生路道路排水改善工程	斗六市公所	
8	109/02/17	偷工減料	雲林縣縣道 145 線西螺至虎尾景觀道路改善工程(虎尾段)	本府工務處	V
9	109/02/17	施工品質差勁	站區北側道路改善工程第四標-(路線二 2K+820~5K+720)	本府工務處	V
10	109/02/26	雙星毛巾工廠至終點段人行道未鋪設	雲林縣縣道 145 線西螺至虎尾景觀道路改善工程(虎尾段)	本府工務處	V

雲林縣政府工程施工查核小組

109 上半年度全民督工統計表

期間：自 109 年 01 月 01 日至 109 年 06 月 30 日 總件數 21 件					
項次	通報日期	通報主題	工程名稱	主辦單位	查核
11	109/03/06	路面不平	雲林縣縣道 145 線西螺至虎尾景觀道路改善工程（虎尾段）	本府工務處	V
12	109/03/16	路面開挖未回填，有一定程度落差，且已鋪設之鐵板，車行經過造成聲音過大	斗六市虎溪里文生路道路排水改善工程	斗六市公所	
13	109/03/16	不平	雲林縣縣道 145 線西螺至虎尾景觀道路改善工程（虎尾段）	本府工務處	V
14	109/04/04	工期不合理、營建廢棄物亂丟、樹木亂砍伐、工地無圍籬	安南國小 108 年度整建國民中小學教育設施計畫－圍牆傾斜整建工程	安南國小	
15	109/04/20	髒污	雲林溪下游段污水截流－截流淨化工程	本府水利處	
16	109/05/15	為甚麼都是用汙染的廢棄土回填	虎尾高鐵特定區堆置場土方載運回填工程	本府水利處	
17	109/05/19	＜步道磚＞及＜帶狀座椅＞工程，以大量混凝土鋪底，未考慮生態工法以透水性鋪面施工。	雲林縣斗六市中正路及六合街周邊人行環境改善計畫	斗六市公所	V
18	109/05/26	規劃設計請依雲林溪整治計畫生態檢核辦理	雲林縣斗六市中正路及六合街周邊人行環境改善計畫	斗六市公所	V
19	109/06/05	施工不善	斗南鎮停四停車場改善工程	本府工務處	V

雲林縣政府工程施工查核小組

109 上半年度全民督工統計表

期間：自 109 年 01 月 01 日至 109 年 06 月 30 日				總件數 21 件	
項次	通報日期	通報主題	工程名稱	主辦單位	查核
20	109/06/16	品質計畫送審遲未核定監造單位一直退件	鎮南國小幼兒園環境設備改善工程	鎮南國小	