

雲林縣政府工程施工查核小組

監造單位常見缺失統計表

期間：自 110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日 總件數 34 件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.02.03.04	未落實執行抽查施工作業，並填具抽查記錄表，或未落實管控材料設備送審管制總表。	31	91.18%
2	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	19	55.88%
3	4.02.03.05	未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	14	41.18%
4	4.02.02.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。	10	29.41%
5	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	10	29.41%
6	4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	7	20.59%
7	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未符合需求。	6	17.65%
8	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整。	5	14.71%
9	4.02.01.08	訂定品質稽核範圍或頻率未符合需求	4	11.76%
10	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求	4	11.76%