

雲林縣政府工程施工查核小組

監造單位常見缺失統計表

期間：自 110 年 07 月 01 日 至 110 年 12 月 31 日 總件數 66 件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.02.03.04	未落實執行抽查施工作業，並填具抽查記錄表，或未落實管控材料設備送審管制總表。	58	87.88%
2	4.02.03.05	未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	30	45.45%
3	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	24	36.36%
4	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	19	28.79%
5	4.02.02.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。	11	16.67%
6	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	10	15.15%
7	4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案。	9	13.64%
8	4.02.01.01	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求。	6	9.09%
9	4.02.01.06	部分材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。	4	6.06%
10	4.02.01.08	訂定品質稽核範圍或頻率未符合需求。	4	16.67%