

雲林縣政府工程施工查核小組

監造單位常見缺失統計表

期間：自112年01月01日至112年06月30日 總件數46件				
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。	41	89.13%
2	4.02.01.05.02	材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	14	30.43%
3	4.02.03.04.02	未確實製作材料設備檢(試)驗管制總表。	14	30.43%
4	4.02.03.05	未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	13	28.26%
5	4.02.03.03	未確實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案。	13	28.26%
6	4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求。	10	21.74%
7	4.02.03.08.01	未落實填報監造報表。	10	21.74%
8	4.02.01.01	未依品管要點規定內容製作監造計畫。	9	19.57%
9	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。	8	17.39%
10	4.02.01.10.03	各工項之施工抽查紀錄表等相關表單未符需求。	8	17.39%